

T1 - TECHNISCHE HILFELEISTUNG



Am 28.07.2015, um 18:30 Uhr nach einem starken Wolkenbruch / Sturm bemerkte Kdt. Stv. Scheiner das sich bei seinem Stadldach einige Dachziegel gelockert haben, wodurch die Gefahr einer Dachabdeckung bzw. von Abdecken diverser Dachziegelstücke bestand. Demnach wurden die losen Dachziegelelemente entfernt und mit neuen Ziegeln wieder provisorisch eingedeckt.

Nach getaner Arbeit, folgte ein Wiedereintrücken ins Feuerwehrhaus und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft um 19:45 Uhr.

5 Mann der FF Gnadendorf rückten mit folgenden Fahrzeugen aus:

RLFA -

